



Schimmelsanierung mit System

1. Schritt: Reinigung

Mit FAKOLITH FK 12 werden Sporen und Fruchtkörper staubfrei vom Untergrund entfernt. FAKOLITH FK 12 nach Anleitung auf dem Gebinde mit Wasser verdünnen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser und einem Schwamm wieder abnehmen. Der Untergrund kann auch nach der Reinigung noch Verfärbungen aufweisen. Zum Schutz der Bewohner ist es wichtig, die Mikroorganismen durch Feuchtigkeit zu binden und eine Verwirbelung in der Raumluft zu vermeiden. Schimmel niemals trocken abkratzen !



2. Schritt: Untergrundsanie rung

Mit FAKOLITH FK 14 werden tief sitzende Mikroorganismen beseitigt. FAKOLITH FK 14 pur auf den saugenden Untergrund auftragen. Nicht nachwaschen. Die Sanierlösung wirkt in zwei Phasen. Der tenside Anteil lässt die flüssige Lösung tief in den Untergrund eindringen und erweicht die Zellwand. Das Ammoniumsalz zerstört durch seine oxidative Wirkung die Zelle. Übrig bleibt der abgestorbene inaktive Rest des Organismus.



3. Schritt: Prophylaxe

Durch die Beschichtung des Untergrundes mit FAKOLITH Reinacrylatfarben kann die Gefahr erneuten Schimmelbefall reduziert werden. Unsere Farben bieten aufgrund ihrer Zusammensetzung keinen Nährboden für Mikroorganismen. Die schützenden Wirkstoffe werden nach dem Prinzip der minimalen Hemmkonzentration zugegeben und durch ein besonderes Herstellungsverfahren in das hochwertige Bindemittel der Farbe eingebunden.



Die Antischimmelpakete für 5 und 10 m²

Antischimmelpaket „Mini“ ausreichend für 5 m²

500 ml FAKOLITH FK 12
500 ml FAKOLITH FK 14
1,25 L FAKOLITH FK 5

Inkl. Sanierungskonzept und
Ratgeber „Richtig heizen und lüften“

Antischimmelpaket „Standart“ ausreichend für 10 m²

1 L FAKOLITH FK 12
1 L FAKOLITH FK 14
2,5 L FAKOLITH FK 5

Inkl. Sanierungskonzept und
Ratgeber „Richtig heizen und lüften“

